



拍卖车辆受损情况补充说明

包1（小车）	
闽A33826	车辆前右侧翼子板损坏，右侧车门无法关闭，车身均有不同程度的碰撞凹陷，后挡风玻璃破损。
闽D1H807	车辆前右侧翼子板损坏，前右轮爆胎，车身均有不同程度的碰撞凹陷。
闽AD767B	车辆前左右两侧翼子板损坏，前左右轮胎转向轴损坏，右后视镜掉落，车身均有不同程度的碰撞凹陷。
闽ACQ917	车辆前右侧翼子板损坏，右后视镜掉落，车身均有不同程度的碰撞凹陷。
闽AMF168	车辆前右侧翼子板损坏，驾驶舱车门门锁无法正常发动机多处零件被拆除，车身均有不同程度的碰撞凹陷。
闽D6J820	无
闽AD537E	无
闽ADV189	无
闽AEY865	无
包2（特种车）	
闽A36125	无
闽A36086	无